

R05

(BRIDGE AND CULVERT)

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
CULVERT CLEARING
GRAND SUMMARY

MONTH: APRIL 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	17	29	46	2	1	3	1	0	1
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	25	0	25	18	0	18	4	0	4
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	34	19	53	10	11	21	1	0	1
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	45	0	45	0	0	0	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	24	32	56	1	2	3	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	68	0	68	1	0	1	2	0	2
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	59	44	103	12	7	19	4	4	8
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	13	0	13	5	0	5	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	43	0	43	0	0	0	1	0	1
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	6	0	6	1	0	1	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	20	0	20	0	0	0	4	0	4
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	10	17	27	0	0	0	0	0	0
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	69	37	106	48	3	51	14	0	14
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	125	32	157	6	2	8	3	0	3
Tambunam	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	147	0	147	17	0	17	5	0	5
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	18	17	35	3	2	5	1	0	1
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	33	5	38	8	0	8	4	0	4
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	47	34	81	47	5	52	20	9	29
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	20	0	20	2	0	2	0	0	0
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	11	0	11	1	0	1	0	0	0
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	69	0	69	30	0	30	1	0	1
TOTAL			911	266	1177	214	33	247	65	13	78

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
PROJEK STRUKTUR OF WEST COAST SUB FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	17	29	46	2	1	3	1	-	1
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	25	-	25	18	-	18	4	-	4
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	34	19	53	10	11	21	1	-	1
TOTAL :				76	48	124	30	12	42	6	-	6

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

INFRASTRUCTURE OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	59	44	103	12	7	19	4	4	8
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	45	-	45	-	-	-	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	24	32	56	1	2	3	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	68	-	68	1	-	1	2	-	2
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	43	-	43	-	-	-	1	-	1
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				239	76	315	14	9	23	7	4	11

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST STATE FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	13	-	13	5	-	5	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	20	-	20	-	-	-	4	-	4
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	69	37	106	48	3	51	14	-	14
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	6	-	6	-	-	-	-	-	-
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	2	-	2	2	-	2	-	-	-
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	10	17	27	-	-	-	-	-	-
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	6	-	6	1	-	1	-	-	-
TOTAL :				126	54	180	56	3	59	18	-	18

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST STATE FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : APRIL 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	147	-	147	17	-	17	5	-	5
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	18	17	35	3	2	5	1	-	1
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	33	5	38	8	-	8	4	-	4
TOTAL :				198	22	220	28	2	30	10	-	10

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
BRIDGES
GRAND SUMMARY

MONTH: APRIL 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	General Cleaning			Painting		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	0	2	2	0	0	0
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	9	0	9	0	0	0
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	2	0	2	0	0	0
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	1	0	1	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	0	0	0	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	2	0	2	0	0	0
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	4	4	8	0	0	0
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	0	0	0	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi	3	0	3	0	0	0
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	1	0	1	0	0	0
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	0	0	0	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	4	0	4	0	0	0
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	2	0	2	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi	0	0	0	0	0	0
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	8	2	10	1	0	1
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	4	0	4	4	0	4
Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	4	0	4	0	0	0
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	2	1	3	2	0	2
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	4	1	5	0	0	0
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	5	2	7	4	2	6
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	4	0	4	4	0	4
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	0	0	0	0	0	0
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	0	0	0	0	0	0
TOTAL			59	12	71	15	2	17

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month: April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	-	2	2	-	-	-
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	9		9	-	-	-
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	2		2	-	-	-
TOTAL :				11	2	13	-	-	-

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	4	4	8	-	-	-
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	1	-	1	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	-	-	-	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	2	-	2	-	-	-
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	1	-	1	-	-	-
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				8	4	12	-	-	-

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVIDER OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : April 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	-	-	-	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	4	-	4	-	-	-
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	8	2	10	1	-	1
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	2	-	2	-	-	-
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	3	-	3	-	-	-
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	-	-	-	-	-	-
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				17	2	19	1	-	1

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : APRIL 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	4	-	4	-	-	-
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	2	1	3	2	-	2
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	4	1	5	-	-	-
TOTAL :				10	2	12	2	-	2