

R05

(BRIDGE AND CULVERT)

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
**CULVERT CLEARING
GRAND SUMMARY**

MONTH: JUNE 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	75	9	84	3	3	6	2	0	2
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	25	0	25	18	0	18	4	0	4
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	73	14	87	31	7	38	1	0	1
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	82	54	136	2	2	4	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	76	0	76	3	0	3	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	68	0	68	3	0	3	2	0	2
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	116	0	116	20	0	20	8	0	8
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	13	13	26	5	5	10	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	43	0	43	5	0	5	1	0	1
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	6	3	9	1	1	2	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	20	0	20	0	0	0	4	0	4
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	12	106	118	0	5	5	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	44	3	47	3	0	3	0	0	0
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	106	0	106	51	0	51	14	0	14
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	235	65	300	13	4	17	4	0	4
Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	147	18	165	17	1	18	5	0	5
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	65	58	123	9	6	15	2	1	3
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	38	8	46	8	1	9	4	1	5
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	91	9	100	52	3	55	29	1	30
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	20	20	40	2	2	4	0	0	0
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	34	28	62	8	10	18	3	0	3
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	69	0	69	30	0	30	1	0	1
TO TAL			1460	411	1871	286	50	336	84	3	87

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	75	9	84	3	3	6	2	-	2
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	25	-	25	18	-	18	4	-	4
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	73	14	87	31	7	38	1	-	1
TOTAL :				173	23	196	52	10	62	7	-	7

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PAJAJARAN OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	116	-	116	20	-	20	8	-	8
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	82	54	136	2	2	4	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	76	-	76	3	-	3	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	68	-	68	3	-	3	2	-	2
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	43	-	43	5	-	5	1	-	1
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	-	3	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				385	57	442	33	2	35	11	-	11

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
PROGRESS REPORT OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	13	13	26	5	5	10	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	20	-	20	-	-	-	4	-	4
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	106	-	106	51	-	51	14	-	14
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	12	106	118	-	5	5	-	-	-
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	2	-	2	2	-	2	-	-	-
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	44	3	47	3	-	3	-	-	-
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	6	3	9	1	1	2	-	-	-
TOTAL :				203	125	328	62	11	73	18	-	18

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
PROJEK BINAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN-JALAN FEDERAL DI ZON TENOM

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : JUNE 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	147	18	165	17	1	18	5	-	5
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	65	58	123	9	6	15	2	1	3
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	38	8	46	8	1	9	4	1	5
TOTAL :				250	84	334	34	8	42	11	2	13

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
BRIDGES
GRAND SUMMARY

MONTH: JUNE 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	General Cleaning			Painting		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	3	6	9	0	0	0
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	9	0	9	0	0	0
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	2	0	2	0	0	0
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	1	5	6	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	0	0	0	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	2	0	2	0	0	0
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	9	0	9	5	0	5
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	0	0	0	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	3	0	3	0	0	0
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	1	0	1	0	0	0
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	0	0	0	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	4	0	4	0	0	0
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	4	0	4	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	1	0	1	0	0	0
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	10	0	10	1	0	1
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	5	3	8	5	3	8
Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	4	0	4	0	0	0
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	6	3	9	2	0	2
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	5	0	5	0	0	0
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	8	1	9	7	0	7
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	4	0	4	4	0	4
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	1	1	2	1	1	2
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	0	0	0	0	0	0
TOTAL			82	19	101	25	4	29

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	3	6	9	-	-	-
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	9		9	-	-	-
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	2		2	-	-	-
TOTAL :				14	6	20	-	-	-

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	9	-	9	5	-	5
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	1	5	6	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	-	-	-	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	2	-	2	-	-	-
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	1	-	1	-	-	-
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				13	5	18	5	-	5

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : June 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	-	-	-	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	4	-	4	-	-	-
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	10	-	10	1	-	1
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	4	-	4	-	-	-
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	3	-	3	-	-	-
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	1	-	1	-	-	-
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				22	-	22	1	-	1

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : JUNE 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	4	-	4	-	-	-
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	6	3	9	2	-	2
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	5	-	5	-	-	-
TOTAL :				15	3	18	2	-	2