

R05

(BRIDGE AND CULVERT)

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
CULVERT CLEARING
GRAND SUMMARY

MONTH: AUGUST 2006

| DISTRICT | ROUTE NO. | ROAD NAME | Single Cell | | | Twin Cell | | | Multi Cell | | |
|---------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| Kota Belud | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 103 | 0 | 103 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Kota Marudu | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 32 | 18 | 50 | 25 | 14 | 39 | 5 | 3 | 8 |
| Kudat | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 150 | 0 | 150 | 47 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 |
| Tuaran | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 155 | 11 | 166 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Jalan Kota Kinabalu-Sandakan | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 503 | Jalan Berungis-Kota Belud | 99 | 40 | 139 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 154 | 0 | 154 | 26 | 0 | 26 | 11 | 0 | 11 |
| | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 501 | Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 606 | Jalan Susur Sepangar Bay | 43 | 26 | 69 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| | 607 | Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 608 | Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Penampang | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 118 | 5 | 123 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 501 | Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Papar | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 106 | 21 | 127 | 51 | 39 | 90 | 14 | 13 | 27 |
| Ranau | 22 | Jalan Kota Kinabalu-Sandakan | 362 | 34 | 396 | 19 | 3 | 22 | 7 | 0 | 7 |
| Tambunam | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 213 | 96 | 309 | 26 | 1 | 27 | 5 | 5 | 10 |
| Keningau | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 123 | 0 | 123 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Tenom | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 46 | 0 | 46 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| Beaufort | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 100 | 0 | 100 | 55 | 0 | 55 | 30 | 0 | 30 |
| | 502 | Jalan Beaufort-Menumbok | 52 | 0 | 52 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sipitang | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 62 | 0 | 62 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| Kuala Penyu | 502 | Jalan Beaufort-Menumbok | 83 | 57 | 140 | 40 | 18 | 58 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 2217 | 308 | 2525 | 385 | 77 | 462 | 99 | 24 | 123 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | Single Cell | | | Twin Cell | | | 3 / 4 / 5 / 6-Cell | | |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) |
| 1 | Kota Belud | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 103 | - | 103 | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| 2 | Kota Marudu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 32 | 18 | 50 | 25 | 14 | 39 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Kudat | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 150 | - | 150 | 47 | - | 47 | 2 | - | 2 |
| TOTAL : | | | | 285 | 18 | 303 | 81 | 14 | 95 | 9 | 3 | 12 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PAJAJARAN OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month: August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | Single Cell | | | Twin Cell | | | Multi Cell | | |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 154 | - | 154 | 26 | - | 26 | 11 | - | 11 |
| 2 | Tuaran | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 155 | 11 | 166 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 3 | Tuaran | 22 | Jalan Kota Kinabalu - Sandakan | 76 | - | 76 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 4 | Tuaran | 503 | Jalan Berungis - Kota Belud | 99 | 40 | 139 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Kota Kinabalu | 606 | Jalan Susur Sepangar Bay | 43 | 26 | 69 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 |
| 6 | Kota Kinabalu | 607 | Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 530 | 77 | 607 | 43 | 2 | 45 | 14 | 2 | 16 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
PROGRESS REPORT OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | Single Cell | | | Twin Cell | | | Multi Cell | | |
|----------------|---------------|----------|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | 26 | - | 26 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 2 | Penampang | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | 49 | - | 49 | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 3 | Papar | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | 106 | 21 | 127 | 51 | 39 | 90 | 14 | 13 | 27 |
| 4 | Penampang | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 118 | 5 | 123 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 5 | Kota Kinabalu | 501 | Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 6 | Penampang | 501 | Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi | 51 | - | 51 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 7 | Kota Kinabalu | 608 | Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 361 | 26 | 387 | 73 | 39 | 112 | 22 | 13 | 35 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : AUGUST 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | Single Cell | | | Twin Cell | | | Multi Cell | | |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) | Previous (No.) | Current (No.) | Cumm. (No.) |
| 1 | Tambunan | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 213 | 96 | 309 | 26 | 1 | 27 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Keningau | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 123 | - | 123 | 15 | - | 15 | 3 | - | 3 |
| 3 | Tenom | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 46 | - | 46 | 9 | - | 9 | 5 | - | 5 |
| TOTAL : | | | | 382 | 96 | 478 | 50 | 1 | 51 | 13 | 5 | 18 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
BRIDGES
GRAND SUMMARY

MONTH: AUGUST 2006

| DISTRICT | ROUTE NO. | ROAD NAME | General Cleaning | | | Painting | | |
|---------------|-----------|--|------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| Kota Belud | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Marudu | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Kudat | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tuaran | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Jalan Kota Kinabalu-Sandakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503 | Jalan Berungis-Kota Belud | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Kudat | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501 | Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | 606 | Jalan Susur Sepangar Bay | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 607 | Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 608 | Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penampang | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| | 501 | Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Papar | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Ranau | 22 | Jalan Kota Kinabalu-Sandakan | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| Tambunam | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Keningau | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Tenom | 500 | Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Beaufort | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| | 502 | Jalan Beaufort-Menumbok | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Sipitang | 01 | Jalan Kota Kinabalu-Sindumin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kuala Penyu | 502 | Jalan Beaufort-Menumbok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 130 | 21 | 151 | 32 | 8 | 40 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | General Maintenance | | | Painting | | |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Kota Belud | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 13 | - | 13 | - | - | - |
| 2 | Kota Marudu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 13 | 7 | 20 | - | - | - |
| 3 | Kudat | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 4 | - | 4 | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 30 | 7 | 37 | - | - | - |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month: August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | General Maintenance | | | Painting | | |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 13 | - | 13 | 5 | - | 5 |
| 2 | Tuaran | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Kudat | 7 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Tuaran | 22 | Jalan Kota Kinabalu - Sandakan | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tuaran | 503 | Jalan Berungis - Kota Belud | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| 5 | Kota Kinabalu | 606 | Jalan Susur Sepangar Bay | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 6 | Kota Kinabalu | 607 | Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 24 | 2 | 26 | 5 | 1 | 6 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : August 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | General Maintenance | | | Painting | | |
|----------------|---------------|----------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Kota Kinabalu | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Penampang | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 3 | Papar | 01 | Jalan Kota Kinabalu - Sindumin | 10 | 7 | 17 | 1 | - | 1 |
| 4 | Penampang | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 2 |
| 5 | Kota Kinabalu | 501 | Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 6 | Penampang | 501 | Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | Kota Kinabalu | 608 | Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 26 | 9 | 35 | 1 | 6 | 7 |

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVIDER OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : AUGUST 2006

| ITEM | DISTRICT | ROUTE NO | ROAD NAME | General Maintenance | | | Painting | | |
|----------------|----------|----------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Previous | Current | Cumm. | Previous | Current | Cumm. |
| | | | | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) | (No.) |
| 1 | Tambunan | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 6 | 2 | 8 | - | - | - |
| 2 | Keningau | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| 3 | Tenom | 500 | Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom | 5 | - | 5 | - | - | - |
| TOTAL : | | | | 20 | 2 | 22 | 2 | - | 2 |