

R05

(BRIDGE AND CULVERT)

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
CULVERT CLEARING
GRAND SUMMARY

MONTH: SEPTEMBER 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	103	0	103	9	0	9	2	0	2
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	50	0	50	39	0	39	8	0	8
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	150	10	160	47	4	51	2	1	3
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	166	0	166	4	0	4	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	76	23	99	3	1	4	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	139	0	139	6	0	6	4	0	4
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	154	0	154	26	0	26	11	0	11
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	26	14	40	10	4	14	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	2	2	4	2	2	4	0	0	0
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	69	0	69	6	0	6	1	0	1
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	9	0	9	2	1	3	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	49	0	49	0	0	0	8	0	8
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	123	0	123	5	0	5	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampang-Lok Kawi	51	7	58	3	0	3	0	0	0
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	127	47	174	90	8	98	27	1	28
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	396	29	425	22	2	24	7	0	7
Tambunam	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	309	19	328	27	1	28	10	0	10
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	123	18	141	15	3	18	3	1	4
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	46	28	74	9	8	17	5	4	9
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	100	64	164	55	28	83	30	19	49
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	52	0	52	6	0	6	0	0	0
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	62	11	73	18	1	19	3	0	3
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	140	0	140	58	0	58	2	0	2
TOTAL			2525	272	2797	462	63	525	123	26	149

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST STATE FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

MONTH : SEPTEMBER 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			3 / 4 / 5 / 6-Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	103	-	103	9	-	9	2	-	2
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	50	-	50	39	-	39	8	-	8
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	150	10	160	47	4	51	2	1	3
TOTAL :				303	10	313	95	4	99	12	1	13

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PAJAJARAN OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month: September 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	154	-	154	26	-	26	11	-	11
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	166	-	166	4	-	4	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	76	23	99	3	1	4	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	139	-	139	6	-	6	4	-	4
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	69	-	69	6	-	6	1	-	1
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	3	-	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				607	23	630	45	1	46	16	-	16

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
PROPRIETARY COMPANY OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : September 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	26	14	40	10	4	14	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	49	-	49	-	-	-	8	-	8
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	127	47	174	90	8	98	27	1	28
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	123	-	123	5	-	5	-	-	-
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	2	2	4	2	2	4	-	-	-
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	51	7	58	3	-	3	-	-	-
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	9	-	9	2	1	3	-	-	-
TOTAL :				387	70	457	112	15	127	35	1	36

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
 PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - CULVERT CLEARING

Month : SEPTEMBER 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	Single Cell			Twin Cell			Multi Cell		
				Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)	Previous (No.)	Current (No.)	Cumm. (No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	309	19	328	27	1	28	10	-	10
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	123	18	141	15	3	18	3	1	4
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	46	28	74	9	8	17	5	4	9
TOTAL :				478	65	543	51	12	63	18	5	23

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.
BRIDGES
GRAND SUMMARY

MONTH: SEPTEMBER 2006

DISTRICT	ROUTE NO.	ROAD NAME	General Cleaning			Painting		
			Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
			(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	13	0	13	0	0	0
Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	20	0	20	0	0	0
Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	4	0	4	0	0	0
Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	7	0	7	0	0	0
	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	0	0	0	0	0	0
	503	Jalan Berungis-Kota Belud	4	0	4	0	0	0
Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu-Kudat	13	0	13	5	0	5
	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	0	0	0	0	0	0
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi	3	3	6	3	0	3
	606	Jalan Susur Sepangar Bay	2	0	2	1	0	1
	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru	0	0	0	0	0	0
	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama	0	0	0	0	0	0
Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	8	0	8	0	0	0
	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	6	0	6	2	0	2
	501	Jalan Kota Kinabalu-Penampong-Lok Kawi	1	0	1	1	0	1
Papar	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	17	1	18	1	0	1
Ranau	22	Jalan Kota Kinabalu-Sandakan	12	0	12	12	0	12
Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	8	0	8	0	0	0
Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	9	2	11	2	0	2
Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu-Keningau-Tenom	5	3	8	0	0	0
Beaufort	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	9	5	14	7	0	7
	502	Jalan Beaufort-Menumbok	8	0	8	4	0	4
Sipitang	01	Jalan Kota Kinabalu-Sindumin	2	0	2	2	0	2
Kuala Penyu	502	Jalan Beaufort-Menumbok	0	0	0	0	0	0
TOTAL			151	14	165	40	0	40

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : September 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Belud	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	13	-	13	-	-	-
2	Kota Marudu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	20	-	20	-	-	-
3	Kudat	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	4	-	4	-	-	-
TOTAL :				37	-	37	-	-	-

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROJECTS DIVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month: September 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	13	-	13	5	-	5
2	Tuaran	01	Jalan Kota Kinabalu - Kudat	7	-	7	-	-	-
3	Tuaran	22	Jalan Kota Kinabalu - Sandakan	-	-	-	-	-	-
4	Tuaran	503	Jalan Berungis - Kota Belud	4	-	4	-	-	-
5	Kota Kinabalu	606	Jalan Susur Sepangar Bay	2	-	2	1	-	1
6	Kota Kinabalu	607	Jalan Masuk Ke Pelabuhan Baru, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				26	-	26	6	-	6

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVISION OF WEST COAST SABAH FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : September 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Kota Kinabalu	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	-	-	-	-	-	-
2	Penampang	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	8	-	8	-	-	-
3	Papar	01	Jalan Kota Kinabalu - Sindumin	17	1	18	1	-	1
4	Penampang	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	6	-	6	2	-	2
5	Kota Kinabalu	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	3	3	6	3	-	3
6	Penampang	501	Jalan Kota Kinabalu - Penampang - Lok Kawi	1	-	1	1	-	1
7	Kota Kinabalu	608	Jalan Masuk Ke Lapangan Terbang Lama, KK	-	-	-	-	-	-
TOTAL :				35	4	39	7	-	7

LINTASAN RESOURCES SDN. BHD.

PROVIDER OF WEST COAST SUB-FEDERAL ROADS MAINTENANCE

SUMMARY - BRIDGES

Month : SEPTEMBER 2006

ITEM	DISTRICT	ROUTE NO	ROAD NAME	General Maintenance			Painting		
				Previous	Current	Cumm.	Previous	Current	Cumm.
				(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)	(No.)
1	Tambunan	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	8	-	8	-	-	-
2	Keningau	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	9	2	11	2	-	2
3	Tenom	500	Jalan Kota Kinabalu - Keningau - Tenom	5	3	8	-	-	-
TOTAL :				22	5	27	2	-	2